



certa recuperação, como mostra a Sondagem da indústria, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), realizada por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV)¹. O relatório mostrou que caiu de 55,5% (novembro de 2020)

para 42,5% (outubro de 2021)

o número de entrevistados que relataram

ter alguma dificuldade para encontrar

Por outro lado, quase dois anos após os primeiros casos de Covid-19

no Brasil, os desafios relacionados à cadeia de suprimentos apresentam

E o motivo é simples: com o trabalho remoto, a busca por bens duráveis ficou mais evidente. As pessoas deixaram de ir a bares e restaurantes e,

com o poder de compra, tentaram adaptar um cômodo da casa para

montar um escritório. Mas, assim como os segmentos da indústria

encontraram dificuldades em repor insumos de suas operações,

o mesmo aconteceu com elas.

insumos necessários para a produção. Apesar da queda, além da falta de material, os líderes precisam também encarar outro problema: a alta dos preços. Daí, muitos segmentos da indústria, na tentativa de reduzir os impactos da crise na cadeia de logística, têm apostado na manufatura enxuta, conhecida também como lean manufacturing.



Entendendo

a manufatura


- E minimizar o desperdício; Exige alta confiabilidade na cadeia de suprimentos.

Antes de adotar esse modelo em sua indústria, é preciso estudar

alguns fatores para que o projeto apresente resultados positivos.

Confira, a seguir, os cinco princípios fundamentais da lean

manufacturing que devem ser considerados em sua empresa.




1. Valor


Qualquer produto é criado

por meio de uma série de

combinações, ações,



desperdício ou mesmo deixar mais claras para a equipe as decisões sobre o fluxo de trabalho, entre outras coisas.



4. Produção puxada

equipes das etapas e processos posteriores, como

Método de controle produtivo no qual as atividades de

fluxo iniciais, como o recebimento do pedido, avisam as

2. Fluxo de valor

São as atividades necessárias para a


produção de qualquer item, desde a

matéria-prima até a entrega ao cliente.

É fundamental mapear todas elas para

chegada e o armazenamento da

sobre suas necessidades. Ou seja, ao cumprir isso, eliminam-se o processamento e a produção em excesso, "atacando" dois dos oito desperdícios.



5. Perfeição No modelo, a meta principal do controle da qualidade é atingir a perfeição, e isso decorrerá da

busca pela melhoria contínua. A filosofia dos 5S foi criada para estimular isso e, principalmente, evitar os oito desperdícios.

Gostou deste material?

Não deixe de conferir também o

contra o desperdício, a favor do


d%C3%BAstria-nacional-ainda-relatam-falta-de-material-diz-fgv/ar-AASVtrP?li=BBwanrb

e-book "Lean manufacturing:

cliente" para entender mais como a manufatura enxuta pode evitar desperdícios e entregar mais valor aos seus clientes.

¹ https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/segmentos-da-in-

Fontes:





² Estudo "Integrando a promoção das metodologias Lean Manufacturing e Six Sigma na busca de produtividade e qualidade numa empresa fabricante de autopeças", de Iris Bento da Silval; Dario Ikuo Miyakell; Antonio Batocchiolll e Oswaldo Luiz Agostinho





